

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 6 - 103	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лукисьвос</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А. 109.31 107.66 150		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 107.62 107.60 107.62 107.61 24m					
		Крышка	Лотка			Т р у б			
		у входа	у выхода			подкл. № 2	подкл. №		
		107.61	107.60	107.62					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т р у б							
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.		150	кп.	150	кп.	150	кп.	-	-
Скобы - 1		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды -		Объект 2280							
Наличие газа -		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19		Дата		19.12.1962 г.		Чертил		Проверил	