

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № II - 112	Город <u>Вильнюс</u>	Улица _____	Дело № _____	19 <u>66</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 Лист А-4		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		109.84	108.47	108.46					
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп.-бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		100	~ 85	150	Кер.	-	-	-	-
Скобы - нет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект 2280						Исп.	
Наличие газа		Исп. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19		Дата	Черт.		Проверил		Проверил		Дата