

## КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 17 - 131

Город Вильнюс

Улица Паршинского


Дело №

1962 г.

Чертеж колодца  
М 1:25  
по Р.А.

107.88


2



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 109.90 | 108.17  | 107.88   | -        | -        |

## П Р И В Я З К А



ул. Паршинского

## О П И С А Н И Е

## Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 4

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кер.   | 150   | кер.   | -        | -      | -        | -      |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

| Инв. №     | Гл. геодезист |             | Дата | Проверил |  |
|------------|---------------|-------------|------|----------|--|
|            | Рук. группы   | Исполнитель |      | Чертил   |  |
| 20.1.62 г. |               |             |      |          |  |