




ВОДОПРОВОД		Колодец № 2 - 167		Город Вильнюс		Улица Брукувас		Лето №		1924 г.	
Чертеж колодца М. 1:50 				Отметки		П Р И В Я З К А					
				Крыши	Дно	Трубы					
				О П И С А Н И Е							
				Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
				Крышки	Чугун	Магистр.	d = 25 чуг. жел. 25		d = Р. Ф.	Новый H =	
				Стены	Кирпич, бетон	Подкл.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =	
				Дно	Бетон	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =	
				Скобы	Чугун	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.	
				Год стронт.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий
				Налич. воды		Объект 330					
				Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист			Рисунки	
						Исполнитель			Рисунки		
		Дата	Чертил			Рисунки					
			Проверил			Рисунки					