

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 207 - 192

Город Вильнюс



Улица Герминашова

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:2,5

по ф. ф.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.44	104.92	104.87	106.26	

П Р И В Я З К А

ул. Герминашова



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кирп.	150	кирп.	100	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель	Проверил
	Рук. группы		
Дата	Чертил		
5. 6. 1962 г.	Проверил		