

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 2 - 193

Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 25
по А. А.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.83	105.11	105.02		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист			Дата	Гл. геодезист			Дата
	Рук. группы				Рук. группы			
	Исполнитель				Исполнитель			
	Чертил				Чертил			
	Проверил				Проверил			