3844

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2 - 21 | Город Вильнюс | Улица Дерлинского | Дело № | 1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25



Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
109.69	–	107.64		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп ~~бет.~~

Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы – нет

Наличие воды –

Наличие газа

Год строительства 19

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
–		150	кер	–	–	–	–

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №			
	Гл. геодезист		Ходас
	Рук. группы		Дагис
	Исполнитель		Ракаш
Дата 20.I.62г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000