

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>36-241</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
№ А-А

107.27

103.97

240

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.27	103.82	103.81		

П Р И В Я З К А

103.82

103.81

240

240

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				Вход		Выход	
Стены кирпич/бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.				200	кир	200	кир
Скобы				Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие воды				Объект <u>2280</u>			
Наличие газа				Инв. №			
Год строительства 19				Дата			
				Гл. геодезист		Исполнитель	
				Рук. группы		Чертил	
				Проверил		Исследовал	