

ВОДОПРОВОД		Колодец № 39-165	Город Вильнюс	Улица Крюковое	Лето №	19 61 г.							
Чертеж колодца М. 1: 25 П. А. А.		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>108.04</td> <td>106.00</td> <td>106.11</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	108.04	106.00	106.11	ПРИВЯЗКА ул. Крюковое Б 25 12 6.05 0.39 км 14.45		
		Крыши	Дно	Трубы									
108.04	106.00	106.11											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d=38		d=	Новый							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=							
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка							
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.							
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Объект 2280													
Инв. №	Гл. геодезист				Иогане Ю. Ю.								
	Рук. группы				Давиде Л. П.								
Дата	Исполнитель		Ран 5		Давиде П. А.								
	Чертил												
	Проверил												