




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>40-161</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос Б</u>	Дело № <u>19-61</u> г.																																			
Чертеж колодца М 1:25 Гв А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>108.09</td> <td>104.46</td> <td>104.45</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	108.09	104.46	104.45																							
Крышка	Лотка		Труба																																					
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																				
108.09	104.46	104.45																																						
О П И С А Н И Е																																								
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп./бет. Дно кирп. бет. Скобы 7м Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td> кирп</td> <td>200</td> <td> кирп</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>2280</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td rowspan="2">Дата</td> <td rowspan="2">Исполнитель</td> <td rowspan="2">Проверил</td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Т Р У Б						Вход		Выход		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кирп	200	кирп			Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Исполнитель	Проверил	Рук. группы					
Т Р У Б																																								
Вход		Выход		Подкл. №																																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																			
200	кирп	200	кирп																																					
Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Исполнитель	Проверил																																				
	Рук. группы																																							