

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>13-88</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бернинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1: Крышка, 109.66 дно 107.66		О т м е т к и					
		Крышка	Лотка		Труба		
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		109.66					
		П Р И В Я З К А					
		Ул. Бернинского					
		О П И С А Н И Е					
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
		Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №
		Стены кирпич. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
		Дно кирпич. бет.					
		Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Наличие воды	Объект <u>2.2.10</u>				
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил			