

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 19 / 143

Город Вильнюс


Улица Эдмундовича

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.90	104.10	103.95		

П Р И В Я З К А

ул. Эдмундовича



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы нет
Наличие воды - зашит водоп.
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект ~ 3364							
Инв. №	Гл. геодезист				100910		
	Рук. группы				Дача		
	Исполнитель				Рогатин		
Дата	Чертил						
	Проверил						