




Šul. № <i>37</i> <i>22</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Krokuvo</i>	Užsakymo № <i>06 Nr 1090</i>	19 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №			
		105,16	103,25	103,26	103,49				
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>betas</i>		įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>bet</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>bet</i>		300	bet	300	bet	150	ket		
Lipynės <i>-</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nė</i>		Objektas: <i>Krokuvo g. Nr 2-7-6 pastatų išplėtimo nuotrauka</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nė</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Sk. vyr. inžinierius		E. Guobienė				
			Vykde						
			Braiže						
			Tikrino						