

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1 / 185

Город Вильнюс



Улица Эдуча вильса

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по - А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.02		104.28		

П Р И В Я З К А

ча Эдуча вильса



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 36р

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9

Наличие воды - зашит водоп. и
матер.

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	бет				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект ~ 3364

Инв. №	Гл. геодезист	Рис.	100гис
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	Рис.	Рис.
	Чертил		
	Проверил		