

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 12 / 186

Город Вильнюс



Улица Эдмундска

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106,02				

П Р И В Я З К А

Ул. Эдмундска



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *зер*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды - *зачит водой*
и мусором

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект № 3364

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Проверил
	Рук. группы		Проверил
	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		