

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1 191

Город Вильнюс

Улица Эдмундсвигаса



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.29	107.69	107.69		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дзр.*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *мел.*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
50	чуг	150	чугчн				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 336У

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

Шолис

Догис

Рогатин