

Fetal kanal.
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (90) 11^a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Caro
(Gatvė)

3851
(Planšeto nomoklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 metai ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		metal.	650		110 56	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt.		0 00	110 56	Ar yra dujų?	
Sienos		beton.				Pastabos	
Dugnas		beton.	1000	175	108 21		
Vamzdžiai	Nr. 1	metal.	100	Viršus Apačia 177	108 79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 180	108 76		
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 41-5/1145....	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė	<i>MPF</i> <i>Petramlov</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino	<i>doq d...k...</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1977. m. ... 14. ... mėn. 12 d.	
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	