

ITI Nr. 91⁸

<u>VANDENTIECIO</u> (Komunikacija)		<u>kameros</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>93</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>ŠEIMYNIŠKIU</u> (Gatvė)		<u>385b</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		104.17	
Žemė				0.00	104.17	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.50 2.00	2.98	101.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	150	Viršus 2.55 Apačia	101.62	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 2.55 Apačia	101.62	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 2.60 Apačia	101.57	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>93-1-101.17</u> ...					
	Sudarė		[Signature] M. S. K. S.			
	Patikrino		[Signature] J. K. S. S.			
	1992 m. p. 3. mėn. 19 d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					