




Fek. Xanalizacija Suliny Nr. () 149 KORTELIS
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VILNIUS Lirmūnų 3853
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto numerizacija)



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžia- ga	Dia- metras	Atstumas nuo dangčio, m		Altit- tudės	Lipynės <u>6</u> (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>			<u>108.96</u>	
Žemė						<u>108.96</u>	
Sienos		<u>bet.</u>					
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1000</u>	<u>2.91</u>		<u>106.05</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asbe</u>	<u>230</u>	Viršus			Uždara akcinė bendrovė "A L I D A D E" Vilnius, Pirmoji g. 91-97. tel. 1230-201 Objekto Nr. <u>20707</u> Sudarė <u>H. Narikis</u> <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 2002 m. <u>07</u> <u>17.01</u> (Irenginio tyrimo data)
				Apačia	<u>3.10</u>	<u>105.86</u>	
	Nr. 2	<u>asbe</u>	<u>230</u>	Viršus			
				Apačia	<u>3.12</u>	<u>105.84</u>	
	Nr. 3	<u>PVC</u>	<u>200</u>	Viršus			
				Apačia	<u>3.06</u>	<u>105.90</u>	
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			