


VANDENTIEKIO		kameros		Nr. () <u>64</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>3853</u>			
<u>XILNIUS</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
(Miestas)							


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(b)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
						(Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		B) 110,48	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos A) 110,46
Dugnas		bet.	2,07 x 2,07	2,52	107,96	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	65	Viršus 2,18 Apačia 2,18	108,30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. A-2-22.49..
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2,16 Apačia	108,30	
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2,13 Apačia	108,35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė	D. P. S. SAUČKA	(parašas) (pavardė)	
Patikrino		(parašas) (pavardė)	
1978 m. mėn. d.			
(Įrenginio tyrinėjimo data)			