



3090450101 (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (202) 58 KORTELĖ (abrisė) (plane)	3854 Planšeto nomenkl.
(Įrenginio pastatymo metai)	Miestas: <i>Šilutė</i> (Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :




Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos: *nebaigiamasis brėžinys.*
с/мех. шок.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Aukštis	Lipynės
Dangtis	<i>lyz</i>	<i>650</i>		<i>108.11</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>lyz</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.12</i> Apačia	<i>106.14</i>
	Nr. 2	"	<i>150</i>	Viršus <i>1.12</i> Apačia	<i>106.14</i>
	Nr. 3	<i>lyz</i>	<i>50</i>	Viršus <i>2.00</i> Apačia	<i>106.11</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<i>7/1</i>		Viršus Apačia	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. *2143/7714*

Sudarė *[parašas]* (parašas) *[pavardė]* (pavardė)

Patikrino *[parašas]* (parašas) *[pavardė]* (pavardė)

1973.m. *VIII* .. mėn. *I* d.
(Kortelės sudarymo data)