




ВОДОПРОВОД		Колодец № 46-32		Город <i>Вильнюс</i>		Улица <i>Нотингерис</i>		Дело №		19 67 г.							
Чертеж колодца М. 1: 50 под-в  				Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.59</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	107.59			П Р И В Я З К А 				
				Крыши	Дно	Трубы											
				107.59													
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.											
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый											
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=											
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый											
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=											
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский											
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=											
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка											
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.											
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий											
Объект 36 04																	
Инв. №	Гл. геодезист				<i>Ворис</i>												
	Рук. группы				<i>Ворис</i>												
Дата 19 67 г.	Исполнитель																
	Чертил																
		Проверил															