

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 58 / 1122

Город Вильнюс

Улица Артилерийос



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:50


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.03	102.98	102.97		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект м 3364							
Инв. №	Гл. геодезист				100 дмс		
	Рук. группы				Давис		
Дата	Исполнитель				Рогатин		
	Чертил						
		Проверил					