



Vandens tiekimo Nr. () 134 KORTELE			3857
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
Vilniaus Gajaus			
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos Šulinys apsemtas
vandeniu. Šulinio detali za-
cija nurodyta

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ketus	650		102.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr.		0.00	102.85	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.		230	100.55	
Vamzažiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 203 Apačia	100.82
	Nr. 2	pl.	50	Viršus 207 Apačia	100.78
	Nr. 3	-II-	100	Viršus 207 Apačia	100.78
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	823		Viršus Apačia	

INZINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 2/13/27-8.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

197...m. mėn...d.
(Kortelės sudarymo data)