




211 3858

131-53

Форма 55 г

ВОДОПРОВОД		Колодец № 6-181	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Растишки</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.									
Чертеж колодца М. 1: 50  			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>152.15</td> <td>99.65</td> <td>1-2 100 67 3) 9999</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	152.15	99.65	1-2 100 67 3) 9999				
			Крыши	Дно	Трубы										
152.15	99.65	1-2 100 67 3) 9999													
О П И С А Н И Е															
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.								
Крышки			Чугун.	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$								
Стены			Кирпич, бетон.	Подкл.	$d = 50$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$								
Дно			Бетон.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$								
Скобы 5			Чугун	Подключ.	$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Колонка водообраз.								
Год стронт.			19	Институт проектирования городского строительства			Отдел изысканий								
Налич. воды				Объект 3604											
Налич. газа				Инв. №											
				Гл. геодезист											
				Рук. группы											
				Исполнитель											
				Дата											
				28.8.62											
				Чертил											
				Проверил											

835