




ВОДОПРОВОД		Колодец № 38 / 2	Город Вильнюс	Улица Райтининкя	Лето №	19 61 г.								
Чертеж колодца М. 1:50 по А-А  			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105.51</td> <td>102.76</td> <td>103.22</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	105.51	102.76	103.22	П Р И В Я З К А 		
			Крыши	Дно	Трубы									
105.51	102.76	103.22												
О П И С А Н И Е														
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.								
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =								
Стены	Кирпич, бетон.													
Дно	Бетон. залив.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =								
Скобы	Чугун 3													
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =								
Налич. воды														
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.								
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий								
Объект ~ 3364														
Инв. №		Гл. геодезист				100911								
		Рук. группы				20211								
		Исполнитель				Рогатин								
Дата		Чертил												
		Проверил												