

3858

уча иаија

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 41/91

Город Вильнюс

Улица Рагатины

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.02	99.81	99.80		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	1100x600	кирп.	1100x600	кирп.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 9	Объект ~ 3364							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				100гис		
Наличие газа		Рук. группы				Досис		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Рогатин		
		Чертил						
		Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000