




Канализация	Колодец № <u>1/92</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Райтиньки</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 пс В-А  		О т м е т к и					
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А 	
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
Крышка	103.88	99.60	99.60	99.83			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3	Подкл. №
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		660 x 110	кирп.	660 x 110	кирп.	200	кирп.
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства					
Скобы 2		Отдел изысканий					
Наличие воды		Объект 3604					
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				Юрские
Год строительства 19		Дата	Рук. группы				Важие
		7. XI. 62 г.	Исполнитель				Бегура
		Чертит		Проверил			