

ВОДОПРОВОД		Колодец № 2/93	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Райтиминкя</i>	Дело №	1942 г.							
Чертеж колодца М. 1: 50 по Ф-В			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103.75</td> <td>100.83</td> <td>101.25</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	103.75	100.83	101.25	П И В Я З К А		
			Крыши	Дно	Трубы								
103.75	100.83	101.25											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залит. шт.							
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$							
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$							
Дно	Бетон.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$							
Скобы 3	Чугун	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водообразб.							
Год стронт.	19												
Налич. воды													
Налич. газа													
			Институт проектирования городского строительства										
			Отдел изысканий										
			Объект 3609										
			Инв. №	Гл. геодезист		<i>Юргис</i>							
				Рук. группы		<i>Дакис</i>							
				Исполнитель	<i>Л. Л. Л.</i>	<i>Бегуна</i>							
			Дата	Чертит									
			22.8.62 г.	Проверил									