

-5-

FR
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 1119 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

(Inginio pavadinimas)



ŽIRIUNY
(Gatvė)3862
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96.00	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.63	94.32	
Vamzdis	Nr. 1	PVC	100	Viršus	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	100	Viršus	Objekto Nr. 01-2-10423
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	100	Viršus	Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	20.01. m. 12. mėn. 03. d.
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	