

Vandenlinis
(Komunikacija)Kameras
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (7) 112

KORTELE

3862

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopijos
Dangtis		Nebaisotas		B	95.82	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr.		0.00	95.82	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	3.15x 2.51	2.45	92.67	Pastabos HA= 95.12
Vamzdžiai	Nr. 1	kit.	150	Viršus 1.98	93.14	Vamzdžio Nr. 5 anksčiau - l. kavalieris
	Nr. 2	-11-	150	Apačia 1.98	93.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 1.57	93.55	Objekto Nr. 01-3/16.05....
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 1.98	93.14	Sudarė P. Pakauskas
	Nr. 5	-11-	200	Apačia 2.14	92.98	Patikrinė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		Patikrinė (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Apačia		1977 m. ... mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)