

Vandenlinis
(Komunikacija)Kameras
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (7) 112

KORTELE

3862

(Planšeto nomenklatura)


(Miestas)

(Gatvė)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Nelaisfas		B	95.82	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0.00	95.82	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos HA= 95.12
Dugnas		bet.	3.15x 2.51	2.45	92.67	Vanduo iš 5 arų - ar yra - b. kauli- žolės
Vamzdžiai	Nr. 1	kit.	150	Viršus 1.98	93.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 1.98	93.14	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 1.57	93.55	Objekto Nr. 01-3/16.05....
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 1.98	93.14	
	Nr. 5	-11-	200	Viršus 2.14	92.98	Sudarė P. Pakauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		Patikrino P. Pakauskas (parašas) (pavardė)
						1977 m. ... mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)