

F. Kanalisacija Šulinys
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (12) 115. KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Trinimų
(Gatvė)

3862




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		95.86	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0.00	95.86	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	4.19	91.67	
Vamzčiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia	4.10 91.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ku	150	Viršus Apačia	4.32 91.54	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus Apačia	4.15 91.71	Objekto Nr. 01-3/1605...
	Nr. 4	-11-	100	Viršus Apačia	3.40 92.46	Sudarė <u>P. Patkavskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinė <u>dr. disomskaitė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	r		Viršus Apačia		1977 m. 12. mėn. 13. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)