

Vaidentiskis

(Komunikacija)

Колумна

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (56) 253 KORTELE

3862

Vilnius


(Miestas)

Žirniūnai

(Gatvé)


(Planšetno nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (*Matmenys duoti m*)




Vertikallinje

Horizontalis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... kopėčios ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kietas	0.65		197.30	Ar yra vandens? ...
Žemė		gr		0.00	197.22	Ar yra dujų? ...
Sienos		bet				Pastabas HB = 97.30
Dugnas		bet	2.05 x 1.55	2.44	94.86	Patikrinta 88.07.10
Vamzžiai	Nr. 1	kietas	200	Viršus Apačia	2.17 95.13	Inžinerinių tyrimėjų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/1118.. Sudarė [P.P. Butkus] (parašas) (pavardė) Patikrinta [26] [J. Jankauskas] (parašas) (pavardė) 1981. m. 11. m. 20 d. (Inžinerinio tyrimėjų data)
	Nr. 2	-11-	200	Viršus Apačia	2.7 F 95.13	
	Nr. 3	phar	50	Viršus Apačia	1.50 95.80	
	Nr. 4	-11-	50	Viršus Apačia	1.8	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		