

3863

Форма 54 г

Канализация

Колодец № 110Б

Город Вильнюс



Улица Антакампене 40

Дело №

1962 г.

Разрез по А-А Чертеж колодца


М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.60	100.10	100.07	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	300	кер.	400	кер.	—	—	—	—
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>чуг. 7 шт.</i>	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Вайс -</i>				<i>Догоис 10.10.</i>
		Рук. группы						<i>Догоис Л.П.</i>
Наличие газа		Исполнитель						<i>Воеводов В.А.</i>
		Чертил						
Год строительства 19	Дата	Проверил						
	<i>20.5.62</i>							