

3863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 12

Город Вильнюс

Улица Антокольские 36

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
99.79	98.98	98.97		

П Р И В Я З К А



ул. Антокольские

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.	100	луг.	100	луг.	-	-	-	-
Дно кирпич. бет. <i>зрубован</i>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>2280</i>							
Наличие воды <i>-</i>	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Василь</i>		<i>допуск 10.10</i>		
		Рук. группы				<i>допуск Л. П.</i>		
Наличие газа <i>-</i>	Дата	Исполнитель		<i>Василь</i>		<i>Васильев В. А.</i>		
		Чертил						
Год строительства 19	<i>11.5.1962г.</i>	Проверил						