

3863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 132

Город Вильнюс

Улица Антаныч 38

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
104.69	100.87	100.87	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер. 1	диам.	матер. 2	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	300	Кер.	300	Кер.	—	—	—	—
Скобы ручн Гшт	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды —	Объект 2280							
Наличие газа —	Инв. №	Гл. геодезист		Вильн. —		1000 мс 10.10.		
Год строительства 19	Дата 12.1.1962.	Рук. группы				Датис Л. П.		
		Исполнитель				Васильков В. А.		
		Чертил						
		Проверил						