

3863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 42

Город Вильнюс

Улица Саурови 4/49

Дело №


1962 г.

Разрез по А-А Чертеж колодца
М 1:25 95.06

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
95.06	91.82	91.79		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы с 4 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер.	300	Кер.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

11.1.1962

100000 10 10

Доме Л. П.

Восков В. А.