

① 51
Колодец № ~~51~~ (18)

Улица Саусойи


Дело №

1962 г.
1969 г.

О т м е т к и

П Р И В Я З К А

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
97,12	93,70	93,67	—	—
96,83	93,70	93,63	95,10	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
40x55	кит.	40x55	кит.	150	ггг		

Стены кирп бет.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Дно кирп. ~~бет.~~

Скобы *куз. 7 шт.*

Объект 2280

Наличие воды

ИНВ. №

Гл. геодезист

100000 to 100000

Наличие газа

Рук. группы

Исполнитель

Даче Л. П.

Год строительства 19

Дата

Чертил

Защитов В. А.

12. I. 1962

Проверил