

3863

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52

Город Вильнюс

Улица Саусо́ни

Дело №


1962 г.

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. № 4
97.11	93.47	93.46	93.55	94.15

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *железн. 6 шт.*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
97х98 мм	бет.	100	бет.	40х55 см	Кер.	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

16.5.1962

Подписано 10.10.

Подписано Л. П.

Восведомств. В. Д.

