

3865

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № (48) 222



Город Вильнюс

Улица Крантинес

Дело № _____

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.94	91.14	91.09	3) 91.44	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дво кирп. бет.
Скобы <u>нет</u>
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	100	чуг		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист		Родик		Мас, 1961.7.26		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель		Даринев		Даринев		
	Чертил						
	Проверил						
28.11.61							