

3866

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № (74) 131

Город Вильнюс

Улица Антакальнис

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.06	103.99	103.98	3) 104.54	

П Р И В Я З К А



ул. Антакальнис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6 шт	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	Ногов			Шиндлер		
		Рук. группы	Данис			Шиндлер		
Наличие газа	Дата	Исполнитель	Даричев			Шиндлер		
		Чертил						
Год строительства 19	28.XI.62.	Проверил						