



3866

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 76 132Город ВильнюсУлица Антанальшио


Лето №

19 61 г.Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
108.36	105.94	1) 106.22 2) 106.22 3) 106.22 4) 106.42

П Р И В Я З К А



ул. Антанальшио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1) Магистр.	d = 50	d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. <u>зрутин</u>	3, 4) Подкл.	d = 25	d =	Старый
Скобы	Чугун <u>4</u>		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =	d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Налич. газа		2) Подключ.	d = 30	d =	Колонка
			чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканийОбъект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
8. XII. 61

Юозис
Давис
Дарисев

Вильнюс
1961 г.
10/11