



3866

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № (126) 212Город ВильнюсУлица Сотакени


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.22	105.70	105.69		

П Р И В Я З К А



ул. Сотакени

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
27.11.61

Водос
Даме
Дариев

Мин. 11.22
Даме
Дариев