


3866

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 189) 222Город ВильнюсУлица Антанасовичю


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.87	102.27	102.25	3) 104.12 4) 105.63	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	бет	400	бет	150	кер	150	кер
Скобы 12 шт	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил				
		2. XII. 61						