

3866



Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № (68) 91

Город *Вильнюс*Улица *Антанасавичю*


Дело №

19 *61* г.Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
106.84	104.26	1) 104.37 2) 104.37 3) 104.37

П Р И В Я З К А



ул. Антанасавичю

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1,2) Магистр.	d = 100		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. <i>зруйтов.</i>	3) Подкл.	d = 50		d =	Старый
Скобы	Чугун <i>5</i>		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект <i>2280</i>						
Инв. №	Гл. геодезист		<i>Ногие</i>		<i>4/11/1962.г.г.</i>	
	Рук. группы		<i>Дарие</i>		<i>Дарие</i>	
Дата <i>3. XII. 61.</i>	Исполнитель		<i>Дариев</i>		<i>Дариев</i>	
	Чертил					
	Проверил					