



3866

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 72) 93Город ВильнюсУлица Антанасавичю


Дело № _____

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.48	106.18	106.13		

П Р И В Я З К А



г. 26

ул. Антанасавичю

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.11.61

Водос

Дамс

Даринс

28.11.61

Даринс

Даринс

Даринс