

3866

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № (73) 94

Город Вильнюс

Улица Антасальшио

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.54	105.97	105.89	3) 106.03	

П Р И В Я З К А

гш
26

ул. Антасальшио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	50	кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2 мет	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Уодис		28.11.61.22		
		Рук. группы		Дамис				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Дармев		Дармев		
		Чертил						
Год строительства 19	28.11.61	Проверил						