

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № (33) 141

Город

Вильнюс

Улица

Крайтшис

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.28	89.70	89.68	3) 89.90 4) 89.73	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
110x0.60	кирп	110x0.60	кирп	250	кер	250	кер

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
28. XI. 61.Возис
Дамс
Даршев4.11.61.11.16
Круж
Вильнюс