

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

(95) 193

Город



Вильнюс

Улица

Крайтинис

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.77	1) 90.26	2) 90.23	3) 90.51 4) 90.50	

П Р И В Я З К А

ул. Крайтинис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

2.XII.61.

Чертил

Проверил

Водне
Раме
ПарисеВ.Модисевич
В.Модисевич